

「配電盤用枠囲みシンボル (MCB ラベル用枠囲み)」のインストール方法

1. 「BepopMenu」の「便利ツール」で「MCB ラベル用枠囲み」を選んで「MCB_Label-WAKU.exe」をパソコンのデスクトップに保存します。
2. パソコンのデスクトップの「MCB_Label-WAKU.exe」を W クリックします。
3. 「展開先のフォルダ」を表示したら、右側にある [参照] をクリックします。
4. 「フォルダの参照」画面を開きますので、コンピュータの下にある「ローカルディスク (C :)」を W クリックして、直下にある「MAX」フォルダにある「BepopPC」フォルダの中の「Symbol (シンボル)」フォルダを選んで [OK] をクリックします。
5. 「展開先のフォルダ」画面に戻りますので [展開] をクリックします。
6. ダウンロードとインストールは終了です。「BepopPC」を起動し、画面の上にある [オブジェクト (O)] から「シンボル挿入」を順にクリックし、グループから「MCB ラベル用枠囲み」を選んで、必要な枠を選んでください。

以上